

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4929-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: FOGON DE ADOBE



Foto 4: FOGON DE ADOBE




Foto 5: TORTA DE CEMENTO



Foto 6: TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4929-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: REPELLO DE PARED




Foto 2: REPELLO DE PARED



Foto 3: PINTURA PARA PUERTA



Foto 4: PINTURA PARA PUERTA



Foto 5: INODORO



Foto 6: INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actuar en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo P


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN SEBASTIAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4929-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: PINTURA



Foto 2: PINTURA




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---