

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Muro de módulo de baño con grietas.



Foto 2: Lámina de baños en mal estado.



Foto 3: Estructura de soporte de madera, en techo de baños en mal estado.



Foto 4: Inodoros en mal estado.



Foto 5: Migitorio en mal estado.



Foto 6: Puertas de metal en baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7: Línea principal de aguas negras en mal estado.



Foto 8: Instalación eléctrica en baños en mal estado.



Foto 9: Piso de cocina arietado, con desprendimiento.



Foto 10: Pintura en muro exterior en mal estado.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

