

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Com
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4939-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Remozamiento de circulación del predio escolar




Foto 2: Reparación de red de drenaje y agua potable



Foto 3: Sustitución de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 4: Sustitución y mejoramiento de plancha en mal estado



Foto 5: Sustitución de sanitarios en mal estado, accesorios de inodoro y tapadera sanitaria



Foto 6: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Com
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4939-43	FECHA:	31/05/2024





Foto 7: Sustitución de mingitorios



Foto 8: Sustitución de pila para cocina



Foto 9: Mejoramiento y mantenimiento de estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P

