

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4941-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Lámina nueva



Foto 2: Ventanas cambiadas



Foto 3: puerta nueva



Foto 4: Rama eléctrica, sin energía desde hace 7 meses.



Foto 5: piso de granito



Foto 6: torta de cemento finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EDM Jacaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva Catarina Jacaltenango, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4941-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Tazas de color verde ya colocada.



Foto 2: Tazas de color celeste ya colocadas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

