



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Inicio del trabajo en muro, colocación de cemento



Foto 2: Colocación de block en el muro



Foto 3: Avance significativo de la pared del muro



Foto 4: Avance de la pared del muro en un sesenta por ciento



Foto 5: Avance de la pared del muro en un ochenta por ciento



Foto 6. Avance de la pared del muro en un noventa por ciento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Preparación de material para techo de aulas



Foto 2: Inicio de la sustitución de techo de aulas



Foto 3. Avance en sustitución de techo



Foto 4. Colocación de techo en un sesenta por ciento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de noviembre 2024



Foto1: Preparación de azulejo y pegaso




Foto 2: Preparación de tasas y lavamanos




Foto 3: Colocación de piso y azulejo



Foto 4: Colocación de azulejos y tasas



Foto 5: Colocación de tasas



Foto 6: Colocación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Preparación del material para piso



Foto 2: Colocación de piso en el baño



Foto 3: Colocación de piso en dirección



Foto 4: Colocación de piso en un sesenta por ciento en sala de docentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

