



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto1: Pared completada, parte exterior del lado izquierdo



Foto 2: Muro completo observado en la parte interna del lado izquierdo




Foto 3: Muro perimetral completado visto del lado derecho parte interna



Foto 4: Muro de pared completado, parte derecha



Foto 5: Muro de pared completado, parte externa lado derecho



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo P





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto1: Sustrucción de techo de aulas en su dos dimensiones



Foto 2. Techo de aulas finalizado satisfactoriamente, parte interna




Foto 3. Techo finalizado vista frontal y aerea



Foto 4. Techo finalizado de perfil derecho



Foto 5. La Presidenta de la OPF, observando las aulas ya con su techo nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Tasa para hombres nuevos e instalado



Foto 2: Lavamanos baño de hombres colocado



Foto 3: Tasa y lavamanos para vmujeres instalados



Foto 4: Lavamanos instalados para servicio para mujeres



Foto 5: Urinarios mejorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto1: Piso de baño para hombres instalado adecuadamente



Foto 2: Piso de baños para mujeres instalado al cien porciento



Foto 3: Instalación de piso de la dirección adecuadamente



Foto 4: Piso de la sala docente en buenas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

