



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN LA RIBERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA RIBERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-592843	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: techo de lamina troquelada nueva instalada



Foto 2: ventana balcon nueva instalada



Foto 3: puerta de lamina galvanizada nueva instalada



Foto 4: estufa rural acabado con su chimenea y plancha de metal



Foto 5: muro de contension finalizado



Foto 6: piso ceramico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN LA RIBERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA RIBERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-592843	FECHA:	31/05/2024



Foto1: estructura portante de metal para techo finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---