

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCPI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0017-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024



Deterioro del techo de toda la escuela



Deterioro del techo de la cocina



Balcones prefabricados por padres de familia y en mal estado



Pintura de paredes descoloridos



pintura deteriorada y balcones hechos por padres de familia con pedazos de hierros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---