

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCPI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0017-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Deterioro del techo de toda la escuela



Deterioro del techo de toda la escuela



Deterioro del techo de la cocina



Balcones prefabricados por padres de familia y en mal estado




Pintura de paredes descoloridos



pintura deteriorada y balcones hechos por padres de familia con pedazos de hierros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

