

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHITAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0019-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE 2.024



Foto 7: Techo de cocina y reparacion de cocina



Foto 8: Estufa rural en destrucción



Foto 9: taza de baño que se esta cambiando



Foto 10: puertas que se estan pintando



Foto 11: Techo de escuela que se estan cambiando



Foto 12: Arena que se utiliza para el cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matco Francisco Matco Manuel.

Firma y sello del Presidente del O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

