

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHITAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0019-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE 2,024




Foto 7: techo de cocina cambiada



Foto 8: Estufa rural nueva



Foto 9: taza nueva de baño




Foto 10: puerta pintada




Foto 11: lamina cambiada y nueva



Foto 12: piso nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Francisco Mateo Manuel

Firma y sello del Presidente de COP



[Firma]

Firma y Sello Director de Educación Pública

