

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: culminación de la colocación del primer tramo de pisos de granito



Foto 2: Colocación de capas de repello para la prevención de humades



Foto 3: Colocación de la nueva plancha de concreto para el patio



Foto 4: Verificación de tuberías antes de la instalación de llaves de metal



Foto 5: sujeción e inicio de pintadas de barandas



Foto 6: Depósito de agua en funcionamiento despues de la reposición de Accesorios y tubería dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNEAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Colocación de postes de concreto y material inoxidable para el cerco perimetral




Foto 8: desarme de puertas para su respectiva sujeción, reinstalación y pintada



Foto 9: Preparación de las bases para la instalación de la plancha nueva de tres hornillas



Foto 10: Instalación de nuevos vidrios



Foto 11: Portón en proceso de fabricación



Foto 12: inodoros y ceramias en proceso de remodelación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SENAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Puertas de servicios sanitarios reestructurados y en proceso de secado



Foto 14: Prueba del sistema eléctrico, apagadores, focos y plafoneras instaladas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

