

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNEVAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Piso de granito colocado



Foto 2: Repello de paredes externas completadas



Foto 3: Colocación de plancha de concreto para el patio



Foto 4: Nuevas llaves de chorro instaladas



Foto 5: Barandas sujetadas y pintadas.




Foto 6: Depósito de agua funcionando despues del cambio de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SENAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Cerco perimetral mejorado con postes de concreto y material galvanizado



Foto 8: Puertas instaladas con sus respectivas modificaciones para las medidas, sujeciones y pindados respectivos



Foto 9: Plancha de tres hornillas instalada



Foto 10: Reposición de todos los vidrios quebrados en las ventanas de todo el plantel educativo



Foto 11: Porton deslizable instalado



Foto 12: Inodoros nuevos instalados y funcionando con la mejor precision

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNEAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Puertas de sanitarios instalados, pintados con sus respectivas sujeciones.



Foto 14: Plafoneras y focos nuevos con cableado eléctrico garantizado para su función

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta, San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SNEAJAB
SAN PEDRO SOLOMA