

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Daño en puertas de aulas, cocina y dirección



Foto 2: Chapas de puertas de aulas deterioradas



Foto 3: Daño en torta de cemento por agujeros



Foto 4: Piso de cocina en mal estado es necesario sustituirla por piso de granito



Foto 5: Daño en canales y bajadas de agua




Foto 6: Daño en sistema eléctrico en general por corto circuito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela San Pedro Soloma, Aldea Ixtiquir, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Ixtiquir, San Pedro Soloma, Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: Daño en plancha de metal de cocina




Foto 8: Daño en estufa artesanal en cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de la Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo P.º

