

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0473-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural




Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 4: Sustitución de apagadores



Foto 5: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 6: Reparación de piso de concreto en aula por granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FORTUNA ALDEA LA FLORECITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0473-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial con tubo pvc 3 Pulg.



Foto 8: Pintura en interiores y exteriores de aula



Foto 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 11: repello en cocina

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público