

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0473-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural



Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 3: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Sustitución de muro perimetral



Foto 6: Reparación de piso de concreto en aula por granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0473-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3"



Foto 8: Pintura en interiores y exteriores de dos aulas



Foto 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 10: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 11: repello en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público