

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024



Foto 1: Remoción de la torta de cemento en aula 1



Foto 2: Remoción de torta de cemento en aula 2



Foto 3: Cambio del soporte de metal



Foto 4: Eliminación de columnas intermedias.




Foto 5: Cambio del sistema eléctrico dentro de aula 3



Foto 6: Cambio de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




Foto1: Remoción de láminas deterioradas.



Foto 2: Retiro de techo de lamina.



Foto 3: Retiro de soporte de madera.



Foto 4: Instalación de soporte de metal.



Foto 5: Reconstrucción de pared para instalación de ventana.



Foto 6: Instalación de piso de granito. Aula 3. Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES** **PÚBLICOS**

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024




Foto1: Instalación de granito en aula No. 2 módulo 2



Foto 2: Instalación de granito en aula No. 1 módulo 2



Foto 3: Cambio de instalación eléctrica.



Foto 4: Remoción de tortas de cemento aula 3 del módulo 1



Foto 5: Mejora en las instalaciones eléctricas del patio (cancha deportiva).



Foto 6: Cambio del cableado eléctrico en corredores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



 Firma y Sello del Presidente de la OPA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Instalación de la estructura de Metal



Foto 2: Cambio de Ventana



Foto 3: Repello en paredes interiores del aula.



Foto 4: Cambio completo del techo de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---