

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Piso de granito en aula 1 módulo 2



Foto 2: Piso de granito en aula 2 módulo 2



Foto 3: Piso de granito en aula 3 módulo 2



Foto 4: Piso de granito en aula 3 módulo 1



Foto 5: Cambio del sistema eléctrico en aula 4 módulo 1



Foto 6: Instalación de tablero para flipones. Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en el final el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES** **PÚBLICOS**

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Ventana instalada y pared mejorada en aula 1 del módulo 4.



Foto 2: Cambio completo de techo con soporte de metal e instalación eléctrica.



Foto 3: Instalación eléctrica y reparación de techo. Aula 3 módulo 2.



Foto 4: Cambio de filipon e instalación eléctrica en corredor del módulo 2.



Foto 5: Instalación eléctrica del aula 3, módulo 1.



Foto 6: Reparación de techo en aulas del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia y Profesores de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAJCHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0475-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Iluminación de cancha deportiva.



Foto 2: Soporte de metal en aula 3 del módulo 1.



Foto 3: Iluminación en corredores.



Foto 4: Iluminación en cancha deportiva. (lado este)



Foto 5: Iluminación cancha deportiva. (lado oeste)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---