

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustrucción de puerta de metal de un aula.



Foto 2: Sustrucción de puertas de metal en servicios sanitarios.



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal en la parte frontal.



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal en la parte posterior de las aulas.



Foto 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Sustrucción de las tasas de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Mejoramiento de muro por humedad (repello y cernido)



Foto 8: Sustitución de estufa artesanal y mesa de concreto.



Foto 9: Mejoramiento de repello y cernido en paredes de cocina.

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---