

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Finalización de la sustitución de puerta de metal en aula.



Foto 2: Finalización de la sustitución de puertas de metal en sanitarios.



Foto 3: Finalización del trabajo de Sustitución de balcones en la parte frontal.



Foto 4: Finalización del trabajo de Sustitución de balcones de metal de la parte posterior de las aulas.



Foto 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Finalización de la Sustitución de la tasa de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: Finalización del mejoramiento de muro por humedad (repello y cernido).




Foto 8: Finalización del trabajo de estufa artesanal y mesa de concreto.




Foto 9: Finalización de repello y cernido en paredes de la cocina.



Foto



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---