

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Soloma                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Vecaguich         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0479-43 | FECHA:                         | 17 de noviembre de 2024 |



Foto 1: Estufa en malas condiciones



Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 3: Sustitución portón



Foto 4: Mejoramiento balcones en laboratorio de computación



Foto 5: Reparación piso patio



Foto 6: Inodoros en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|