

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vecaguich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0479-43	FECHA:	29 de noviembre 2024



Foto 1: Estufa en malas condiciones



Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 3: Sustitución portón



Foto 4: Mejoramiento balcones en laboratorio de computación




Foto 5: Reparación piso patio



Foto 6: Inodoros en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vecaguich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0479-43	FECHA:	17 de noviembre de 2024



Foto1: Reparación Sistema electrico



Foto 2: Sustitución de ducto electros y accesorios

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

