

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Crinolina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0480-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto 1: Agujeros en pisos



Foto 2: Piso deteriorado en salones



Foto 3: Laminas con agujeros



Foto 4: Puertas deteriorados



Foto 5: Paredes manchadas



Foto 6: Baños sin puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

[Circular Stamp: Oficina Oficial, San Pedro Soloma, Organización de Padres de Familia, Huehuetenango, Aldea La Crinolina]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

[Circular Stamp: DIRECCIÓN, Huehuetenango]