



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0488-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Cambio de maya de toda la escuela



Foto 2: Cambio de lamina de baños



Foto 3: Cambio de lamina de cocina y costaneras




Foto 4: Cambio de pintura de circulación



Foto 5: Pintado de muros



Foto 6: Pintado de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0488-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Cambio de lamina y pintado de costanera



Foto 8: Cambio de lamina y pintado de costanera



Foto 3: Cambio de lamina de cocina y costaneras



Foto 4: Cambio de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

