



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución estructura de techo




Foto 2: Sustitución de piso por cerámica




Foto 3: Sustitución de accesorios PVC de agua potable



Foto 4: Sustitución de candados por Chapas para puerta



Foto 5: Sustitución de balcones para ventanas



Foto 6: Sustitución de pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marynita Albertop
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto7: Sustitución de focos



Foto 8: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Alberto P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

