



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto1: Sustrucción estructura de techo



Foto 2: Sustrucción de piso por cerámica




Foto 3:




Foto 4: Sustrucción de candados por Chapas para puerta



Foto 5: Sustrucción de balcones para ventanas



Foto 6: Sustrucción de pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Albino P.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto7: Sustrución de focos



Foto 8: Sustrución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Albato P
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

