

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Poquin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0495-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Colocación de techos




Foto 2: Colocación de costaneras



Foto 3: Colocación de puertas




Foto 4: proceso de pintura



Foto 5: Proceso en general



Foto 6: pila de dos lavadero nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. (Organización de Padres de Padres)



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

