

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Proceso de remodelacion de estufa natural



Foto 2: Proceso de desinstalacion de techo en mal estado



Foto 3: Proceso de colacion de la pared y ventanas



Foto 4: Proceso de instalación de laminas



Foto 5: Proecho de fabriacion de techo



Foto 6: Proceso de instalación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Proceso de cambio de portón



Foto 2: Proceso de sustitución de piso



Foto 3: Proceso de cambio de techo



Foto 4: Proceso de mantenimiento de sanitario con instalación de azulejo



Foto 5: Proceso de cambio de piso y colacion de azulejo en la pared



Foto 6: proceso de mejoramiento de salida de aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuichén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	22/09/2024



Foto 1: Instalación completada de portón desde otro ángulo



Foto 2: Proceso Instalación de piso completado



Foto 3: Proceso de cambio de techo



Foto 4: Proceso de mantenimiento de sanitario con instalación de azulejo



Foto 5: Proceso de cambio de piso y colación de azulejo en la pared



Foto 6: Finalización de Instalación de aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

