

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Instalación completada de estufa natural



Foto 2: Intalación completada de techo




Foto 3: Instalación de pared, puertas y ventanas completadas



Foto 4: Intalación completada de laminas




Foto 5: Intalación de techo completado desde otro angulo



Foto 6: Instalación completada de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Instalación completada de estufa natural



Foto 2: Intalación completada de techo



Foto 3: Instalacion de pared, puertas y ventanas completadas



Foto 4: Intalación completada de laminas



Foto 5: Intalación de techo completado desde otro angulo



Foto 6: Instalación completada de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1642-43	FECHA:	22/09/2024



Foto 1: Instalación completada de portón desde otro ángulo



Foto 2: Proceso Instalación de piso completado



Foto 3: Proceso de cambio de techo



Foto 4: Proceso de mantenimiento de sanitario con instalación de azulejo




Foto 5: Proceso de cambio de piso y colacion de azulejo en la pared



Foto 6: Finalización de Instalación de aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

