

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea La Floresta
ESTABLECIMIENTO:	13-08-1595-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 7: Materiales a utilizar en remozamiento



Foto 8: Aulas sin techo para cambio.



Foto 9: Laminas deterioradas para ser cambiadas



Foto 10: Preparación de suelo para colocación de pisos



Foto 11: Inicio en colocación de pisos



Foto 12: Colocación de pisos de granito segundo salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Ivel B.
Firma y sello del Presidente de la CE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Floresta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1595-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: Trabajando Repello en paredes



Foto 2: Trabajando Repello en paredes



Foto 3: Trabajando repello de sanitarios



Foto 4: Colocacion de piso de Granito




Foto 5: Cambio de Láminas en techo



Foto 6: Colocación de pisos de granito primer salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares





Firma y Sello Director Centro Educativo

