

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea La Floresta
ESTABLECIMIENTO:	13-08-1595-43	FECHA:	3 de diciembre de 2024



Foto 1: Laminas troqueladas colocadas .



Foto 2: Paredes dentro de aulas




Foto 3: Piso de granito en aula




Foto 4: Paredes pintadas exteriores




Foto 5: Puertas con mantenimiento.





Foto 6: Paredes pintadas en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la EORM





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

