

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0014-43	FECHA	20/11/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A GRANITO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE PVC



FOTO 5: LEVANTADO DE MUROS PARA LAVAMANOS



FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

