

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0014-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A GRANITO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE PVC



FOTO 5: LEVANTADO DE MUROS PARA LAVAMANOS



FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

