



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA COMUNIDAD LA VEGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0020-43 | FECHA:                         | 12/09/2024                   |



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE CORREDOR Y COLOCACION DE CANAL PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS Y COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCION ESTRUCTURA LAMINA PASILLO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA DE CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA COMUNIDAD LA VEGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0020-43 | FECHA:                         | 12/09/2024                   |



FOTO 7: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 8: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

