



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Comunidad aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0020-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de comedor y colocación de canal PVC



Foto 2: Sustitución de lámina y estructura de sanitarios



Foto 3: Estructura de los sanitarios



Foto 4: Repello de pared de los baños



Foto 5: Sustitución de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laura Olaya Port

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

