

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Comunidad, aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0020-43	FECHA	09 de diciembre de 2024



Foto 1: Terminación de enlaminado y pintado



Foto 2: Terminación del muro perimetral y pintado



Foto 3: Sustitución de láminas de los sanitarios




Foto 4: Sustitución de puertas y pintura de los sanitarios



Foto 5: Sustitución de lámina del corredor



Foto 6: Enlaminado y pintura del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

