

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS DOMINGOS, CASERIO LAGUNETA, ALDEA VEGA POLAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0024-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: CAMBIO DE CABLES ELÉCTRICOS



Foto 2: QUITADO DE LAMINAS



Foto 3: CAMBIO DE COSTANERAS




Foto 4: QUITADO DE TECHO



Foto 5: CAMBIO DE PINTURA




Foto 6: COLOCACION DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público