

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS DOMINGOS, CASERIO LAGUNETA, ALDEA VEGA POLAJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0024-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: COSTANERA Y TECHO




Foto 2: LAMPARAS Y CABLE ELÉCTRICO EN TUBO DUCTO



Foto 3: LAMINA TROQUELADA




Foto 4: COLOCACION DE TECHO



Foto 5: PINTURA



Foto 6: ELECTRICIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OIRF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público