

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Jocotales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Jocotales, aldea Granadillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0027-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Padres armando tablas para las columnas de la Circulacion.



Foto 2: Columnas ya con tubos.



Foto 3: Tirando losa para el piso de la bodega escolar.



Foto 4: corredor listo para tirar cemento.



Foto 5: primera aula pintada.



Foto 6: parte enfrente terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

