

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Caserio Jocotales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Jocotales, aldea Granadillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0027-43	FECHA	10/12/2024



Foto1: pintura al exterior del establecimiento.



Foto 2: Puertas existentes ya pintadas.



Foto 3: puertas nuevas instaladas y piso.



Foto 4: circulación nueva.



Foto 5: Balcones Instaladas.



Foto 6: Chapas cambiadas e instaladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPI




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

