

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0040-45	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Trabajando para realizar la torta de cemento.



Foto 2: Trabajando para realizar la torta de cemento.



Foto 3: Trabajando para realizar la torta de cemento.




Foto 5: Trabajando para la reconstrucción del muro de contención.



Foto 6: Trabajando en la colocación de la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Gonzales Morales

Olivia Gonzales Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF

Sheny Ortiz Garcia

Sheny Ortiz Garcia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

