

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA VEGA POLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0054-45	FECHA	22/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS





Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--