



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA VEGA POLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0054-45	FECHA	9/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS




Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS






Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

