

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón El Arenal, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Arenal	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0068-43	FECHA:	12 de septiembre del 2024	



Foto 1: Reparación de piso torta de cemento



Foto 2: torta de cemento en proceso



Foto 3: Muro de contención en proceso de construcción



Foto 4: Trabajando muro de contención




Foto 5: Lijada de techo de lamina



Foto 6: pintando de techo de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPI


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público