

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón El Arenal, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0068-43	FECHA:	12 de septiembre del 2024



Foto 1: Culminación de patio de torta de cemento



Foto 2: Patio de torta de cemento culminado




Foto 3: Muro de contención



Foto 4: Muro de contención culminado



Foto 5: Pintura de techo de lamina culminado



Foto 6: Pintado de techo y canalización de aguas pluviales culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

