

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0524-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 1: El techo de la cocina se encuentra inservible entra demasiada agua.



Foto 2: Las estufas artesanales se encuentran inservibles y es necesario hacer algunos arreglos para buscarle salida al humo.



Foto 3: Torta de cemento estaba cubierta por cerámico a través del tiempo se fue destruyendo, pertenece a la cocina.



Foto 4: Los muros de la cocina necesitan ser repellados, pues la humedad se filtra y pueden derrumbarse.



Foto 5: La puerta de la cocina está inservible, ya no se puede cerrar.



Foto 6: Se necesita cambiar esta ventana de madera, por una de metal. Pues se dificulta el abrirla y no es nada segura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca López
Francisca López Jiménez de Sales

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dulcer Teodoro Velásquez López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0524-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024




Foto 1: Existe un muro de contención que por el peso de la tierra se inclinó y se corre el peligro que pueda derrumbarse.



Foto 2: Esta puerta como las otras dos necesita cambiarse, pues están sujetadas con tornillos, causando inseguridad para los estudiantes, pues a cada rato se cae. la chapa ya no sirve y tienen demasiado óxido.



Foto 3: Las láminas están sujetadas en madera, nesecita sustituirse por costaneras, para darle mayor seguridad, esto en el techo de la cocina.



Foto 4: Nuestra cocina, se necesita remodelar por completo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público