

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	San Ildefonso Itzahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	UNIDAD EDUCATIVA	Aldea Chiquillá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0524-43	FECHA	24 de septiembre de 2024



Foto 1: Destrucción de una pared de la cocina que servía como muro perimetral.



Foto 2: Inicio del repello de las paredes de la cocina.



Foto 3: Sustitución de techo y estructura de madera por metal.



Foto 4: Construcción de una estufa.



Foto 5: Piso de granito ya colocado en la mitad de la cocina.



Foto 6: Repello de las paredes de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca López

Francisca López Jiménez de Sales
Firma y sello del Presidente de la OMT



Donato Velasco
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Chiquillá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0524-43	FECHA	10 de diciembre de 2024



Foto 1: Piso de granito colocado en la parte trasera de la cocina.



Foto 2: Piso de granito colocado en la parte de adelante de la cocina.



Foto 3: Techo colocado.



Foto 4: Lamina troquelada en sustitución de lámina de zinc.




Foto 5: Piso de granito colocado en el área de estufas.



Foto 6: Estufa de leña terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Francisca López Jiménez de Sales Firma y sello del Presidente de la OPF		 Dulce Teodoro Velásquez López Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---