



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zoila Marina Catalán Viuda de Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0530-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL PORTANTE DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE VENTANAS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



foto 6: cambio de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zoila Marina Catalán Viuda de Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0530-43	FECHA:	19/09/2024



FOTO 7: OINTURA DE PORTON



FOTO 8: PINTURA DE PORTON DE ACCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva
Escuela Oficial Rural
Zoila Marina Catalán
Viuda de Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

