

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0530-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal portante de techo



Foto 3: Sustitución de valcones de ventanas



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de chapas




Foto 6: Cambio de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0530-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: Pintura de porton de acceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

