



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO LA HAMACA, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0536-43	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SEGUIMIENTO DE LEVANTADO DE PARED



Foto 2: COLOCACIÓN DE TECHO DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 4: COLOCACIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 5: colocación de tasas sanitarias



Foto 6: colocación de puertas módulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de registro.

Maria Teresa O.M.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

